



Comune di
Monterotondo

Provincia di Roma

DIPARTIMENTO
GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Infrastrutture

Prot.n. 17056 del 13/04/2018

Monterotondo, li 13.04.2018

Al Dirigente dell'I.C.S. Espazia
Prof.ssa Donata Maria Panzini

rmic88000r@pec.istruzione.it

Oggetto: Scuola materna presso l'immobile di piazza Comitato di Liberazione Nazionale.

Come noto in un'aula della sede sita in piazza Comitato di Liberazione Nazionale, in occasione delle copiose piogge che hanno interessato nell'ultimo mese il territorio, si sono verificate ripetute infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal terrazzo dell'alloggio sovrastante la scuola.

A seguito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate dai tecnici comunali questa Amministrazione si è attivata nei confronti della proprietà dell'immobile in questione e dell'Amministratore del condominio affinché le suddette infiltrazioni venissero definitivamente eliminate.

In data 20.03.2018 nel plesso scolastico in questione è anche intervenuto il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma per verificare lo stato dei luoghi, disponendo l'inutilizzo dell'aula sez A e l'esecuzione dei lavori riparazione e consolidamento del caso.

I lavori di impermeabilizzazione eseguiti dalla proprietà dell'alloggio sovrastante la classe, tuttavia, si sono rivelati inefficaci, pertanto la sez. A dal 10 aprile è stata spostata presso la sede centrale di via XX Settembre in quanto nuovamente soggetta a infiltrazioni di acqua piovana.

Come definito anche nel nostro recente incontro, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari, con la presente si richiede che lo spostamento della sezione A permanga fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso.

In data 03.04.2018, inoltre, personale dei Vigili del Fuoco ha contattato il Servizio Infrastrutture dell'Ente per acquisire la documentazione relativa alla prevenzione incendi del locale destinato ad uso scolastico.

In proposito ricordiamo che il plesso scolastico di Piazza Comitato di Liberazione Nazionale per le sue caratteristiche strutturali e dimensionali, sia ai fini del rispetto dei parametri fissati dalle Norme tecniche sull'edilizia scolastica che ai fini delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, è da utilizzarsi con numero di presenze inferiore a 100 persone.

Il Responsabile di P.O.
Servizio Infrastrutture
geom. Amarando Sestili



Il Dirigente del Dipartimento
Governò del Territorio
arch. Luca Lozzi

Piazza Frammartino n. 4
00015 Monterotondo

Tel 0690964300
Fax 0690964420

www.comune.monterotondo.rm.it
E.mail:
lavoripubblici@comune.monterotondo.rm.it